



PERKUMPULAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI

Jalan Mayor Toha Kelurahan Air Kuti, Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Kota Lubuklinggau. Telp. (0733)-451432 Kode Pos 31626.
Website : unpari.ac.id – email :info@unpari.ac.id

LAPORAN PENGECEKAN K3L (KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, DAN LINGKUNGAN)

Unit Kerja : Rumah Tangga / Sarana dan Prasarana
Instansi : Universitas PGRI Silampari
Periode Pemeriksaan : (Januari – Juni 2025)
Penyusun : Kasubbag Rumah Tangga

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya laporan kegiatan pengecekan K3L semester ini dapat disusun dengan baik.

Laporan ini merupakan bentuk kegiatan rutin tiap semester dalam menjaga standar keselamatan, kesehatan kerja, dan kelestarian lingkungan kampus. Diharapkan laporan ini dapat menjadi dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

I. PENDAHULUAN

Kegiatan pengecekan K3L merupakan bagian dari upaya preventif untuk meminimalkan risiko kecelakaan kerja, gangguan kesehatan, serta dampak lingkungan di area kampus.

Pengecekan dilakukan secara berkala setiap semester guna memastikan seluruh fasilitas dalam kondisi aman, layak, dan sesuai standar operasional.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Peraturan Pemerintah terkait lingkungan hidup
4. Kebijakan Universitas PGRI Silampari tentang K3L

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud:

Melaksanakan evaluasi berkala terhadap kondisi K3L di lingkungan kampus.



PERKUMPULAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI

Jalan Mayor Toha Kelurahan Air Kutu, Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Kota Lubuklinggau. Telp. (0733)-451432 Kode Pos 31626.
Website : unpari.ac.id – email :info@unpari.ac.id

Tujuan:

- Mengidentifikasi potensi bahaya
- Menilai tingkat kepatuhan terhadap standar K3L
- Menyusun rekomendasi perbaikan
- Meningkatkan kesadaran civitas akademika

IV. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pemeriksaan meliputi seluruh area kampus:

- Gedung perkuliahan
- Laboratorium
- Kantor administrasi
- Perpustakaan
- Area parkir
- Fasilitas umum (toilet, mushola, kantin)
- Instalasi listrik & air
- Area terbuka hijau

V. TIM PELAKSANA

No	Nama	Jabatan	Tugas
1	Dr. Donni Pestalozi, M.pd.	Koordinator	Pengawasan umum
2	Moh. Fajar Afif, M.Si.	Petugas K3L	Inspeksi lapangan
3	Aswarliasnyah, M.Pd.	Teknisi	Evaluasi teknis
4	Zulkifli	Dokumentasi	Dokumentasi kegiatan

VI. METODOLOGI

Metode yang digunakan:

- 1. Observasi Lapangan**
Pemeriksaan langsung kondisi fisik fasilitas
- 2. Checklist Inspeksi**
Menggunakan standar daftar periksa K3L
- 3. Wawancara**
Dengan petugas kebersihan, keamanan, dan pengguna ruangan
- 4. Dokumentasi**
Foto dan catatan sebagai bukti temuan



PERKUMPULAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI

Jalan Mayor Toha Kelurahan Air Kuti, Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Kota Lubuklinggau. Telp. (0733)-451432 Kode Pos 31626.
Website : unpari.ac.id – email :info@unpari.ac.id

VII. HASIL PEMERIKSAAN

A. Keselamatan Kerja

No	Item	Standar	Kondisi	Temuan	Tindakan
1	APAR	Tersedia & aktif	Cukup	Kadaluarsa di Gedung B	Isi ulang
2	Jalur Evakuasi	Jelas & terbuka	Kurang	Pudar	Ganti rambu
3	Instalasi Listrik	Baik	Kurang	Kerapian dan kabel buruk	Perbaikan

B. Kesehatan Kerja

No	Item	Standar	Kondisi	Temuan	Tindakan
1	Kebersihan	Bersih	Baik	-	Pertahankan
2	Ventilasi	Lancar	Cukup	-	Pertahankan
3	Air Bersih	Tersedia	Baik	-	Monitoring

C. Lingkungan

No	Item	Standar	Kondisi	Temuan	Tindakan
1	Sampah	Terpilah	Cukup	Belum konsisten	Sosialisasi
2	Drainase	Lancar	Kurang	Genangan	Pembersihan saluran air
3	RTH	Terawat	Baik	-	Pertahankan

VIII. ANALISIS RISIKO

No	Risiko	Dampak	Kemungkinan	Tingkat Risiko	Mitigasi
1	Kebakaran	Tinggi	Sedang	Tinggi	APAR & pelatihan
2	Korsleting listrik	Tinggi	Sedang	Tinggi	Perbaikan instalasi
3	Genangan air	Sedang	Tinggi	Sedang	Perbaikan drainase

IX. TINDAK LANJUT

1. Perbaikan instalasi listrik
2. perawatan APAR
3. Peningkatan sistem drainase
4. Perbaikan drainase



PERKUMPULAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI

Jalan Mayor Toha Kelurahan Air Kuti, Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Kota Lubuklinggau. Telp. (0733)-451432 Kode Pos 31626.
Website : unpari.ac.id – email :info@unpari.ac.id

5. Perbaiki instalasi air

X. KESIMPULAN

Secara umum kondisi K3L di lingkungan Universitas PGRI Silampari berada pada kategori **baik**, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan terutama pada:

- Keselamatan instalasi listrik
- Kesiapan alat darurat
- Pengelolaan lingkungan dan sampah
- Drainase saluran air

XI. REKOMENDASI

- Audit K3L rutin tiap semester
- Penyediaan anggaran khusus K3L
- Peningkatan pelatihan K3L

I. PENUTUP

Demikian laporan pengecekan K3L ini disusun sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut untuk meningkatkan keselamatan, kesehatan kerja, dan kualitas lingkungan di Universitas PGRI Silampari.

Lubuklinggau, Juli 2025

Kasubbag Rumah Tangga dan
Perlengkapan

Aswarliansyah, M.Pd.



PERKUMPULAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI

Jalan Mayor Toha Kelurahan Air Kuti, Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Kota Lubuklinggau. Telp. (0733)-451432 Kode Pos 31626.
Website : unpari.ac.id – email :info@unpari.ac.id

LAMPIRAN 1: HASIL OBSERVASI LAPANGAN

Tanggal Observasi : 2 Juni 2025
Lokasi : Lingkungan Kampus Universitas PGRI Silampari
Petugas : Aswarliansyah

A. Gedung Perkuliahan

- Kondisi umum: Bersih dan tertata
- Temuan:
 - Beberapa kabel listrik tidak tertutup rapi
 - Rambu evakuasi kurang terlihat

B. Ruang Administrasi

- Kondisi umum: Baik
- Temuan:
 - Ventilasi kurang optimal
 - Penempatan arsip terlalu padat

C. Laboratorium

- Kondisi umum: Cukup baik
- Temuan:
 - APAR tersedia namun belum dicek masa berlaku
 - SOP penggunaan alat belum ditempel

D. Area Parkir

- Kondisi umum: Cukup tertata
- Temuan:
 - Kurang tempat sampah
 - Batas parkir mulai pudar

E. Toilet dan Fasilitas Umum

- Kondisi umum: Bersih
- Temuan:
 - Beberapa kran air bocor
 - Sabun cuci tangan tidak selalu tersedia

F. Area Terbuka dan Drainase



PERKUMPULAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI

Jalan Mayor Toha Kelurahan Air Kuti, Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Kota Lubuklinggau. Telp. (0733)-451432 Kode Pos 31626.
Website : unpari.ac.id – email :info@unpari.ac.id

- Kondisi umum: Baik
- Temuan:
 - Genangan air saat hujan
 - Saluran air tersumbat sebagian

Lubuklinggau, Juni 2025
Kasubbag Rumah Tangga

Aswarliansyah, M.Pd.



PERKUMPULAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI

Jalan Mayor Toha Kelurahan Air Kuti, Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Kota Lubuklinggau. Telp. (0733)-451432 Kode Pos 31626.
Website : unpari.ac.id – email :info@unpari.ac.id

LAMPIRAN 2: CHECKLIST INSPEKSI K3L

Petunjuk: Beri tanda (✓) pada kolom yang sesuai

No	Item Pemeriksaan	Baik	Cukup	Kurang	Keterangan
A. Keselamatan Kerja					
1	APAR tersedia	✓			Perlu pengecekan
2	APAR berfungsi		✓		Perlu isi ulang
3	Jalur evakuasi jelas		✓		Rambu kurang
4	Instalasi listrik aman			✓	Kabel terbuka
5	P3K tersedia	✓			Lengkap
B. Kesehatan Kerja					
6	Kebersihan ruangan	✓			Baik
7	Ventilasi		✓		Kurang udara
8	Pencahayaan	✓			Cukup terang
9	Air bersih tersedia	✓			Lancar
C. Lingkungan					
10	Tempat sampah cukup		✓		Kurang di parkir
11	Pemilahan sampah	✓			Sudah ada
12	Drainase lancar			✓	Tersumbat
13	Area hijau terawat	✓			Baik

Lubuklinggau, Juni 2025
Kasubbag Rumah Tangga

Aswarliansyah, M.Pd.



PERKUMPULAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI

Jalan Mayor Toha Kelurahan Air Kuti, Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Kota Lubuklinggau. Telp. (0733)-451432 Kode Pos 31626.
Website : unpari.ac.id – email :info@unpari.ac.id

DOKUMENTASI FOTO





PERKUMPULAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI

Jalan Mayor Toha Kelurahan Air Kuti, Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Kota Lubuklinggau. Telp. (0733)-451432 Kode Pos 31626.
Website : unpari.ac.id – email : info@unpari.ac.id





PERKUMPULAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI

Jalan Mayor Toha Kelurahan Air Kuti, Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Kota Lubuklinggau. Telp. (0733)-451432 Kode Pos 31626.
Website : unpari.ac.id – email : info@unpari.ac.id





**PERKUMPULAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI**

Jalan Mayor Toha Kelurahan Air Kuti, Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Kota Lubuklinggau. Telp. (0733)-451432 Kode Pos 31626.
Website : unpari.ac.id – email : info@unpari.ac.id





**PERKUMPULAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI**

Jalan Mayor Toha Kelurahan Air Kuti, Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Kota Lubuklinggau. Telp. (0733)-451432 Kode Pos 31626.
Website : unpari.ac.id – email : info@unpari.ac.id



